

Frage

R52

Nebelscheinwerfer Relais Unterbrechung 55VRA - wo ist der Stecker X4010?

Beitrag von „Cossi2000“ vom 11.4.2022, 19:33

Hallo zusammen.

Ich bin gerade auf der Fehlersuche weil meine Nebelscheinwerfer an meinem R52 nicht funktionieren. Ich konnte bereits alles durchmessen und tatsächlich stimmt einmal der eingetragene Fehler im Fehlerspeicher (Nebelscheinwerfer Relais Unterbrechung 55VRA). Leider hab ich das Kabel zur Diagnose erst bekommen als ich die Unterbrechung schon gefunden habe 🤔

So weit so gut... mit einer Freileitung zwischen Steuergerät im Fußraum und dem Sicherungskasten im Motorraum direkt am Relais funktioniert alles... aber ich kann mir nicht vorstellen, daß das Kabel im Kabelbaum tatsächlich unterbrochen ist.

Oder hat das schon mal jemand von euch gehabt?

Deshalb die Frage ob mir vielleicht jemand sagen kann wo ich den Stecker X4010 Pin 6 finde?

[x4010.jpg](#)

Den Stecker den man von oben im Sicherungskasten sieht kann es nicht sein, da auch die falschen Aderfarben ankommen.

Bin für jeden Tipp dankbar damit ich nicht alles Zerlegen muss?

[Sicherungskasten Motorraum.jpg](#)