

## Riemenspanner macht Geräusche

**Beitrag von „R53herne“ vom 16.4.2022, 09:26**

Guten Morgen Zusammen

Ich habe seit 2 Tagen ein quietschen beim Gas geben.

Habe vor geraumer zeit mein mini auf kavs pulley umgebaut mit Düsen etc.

Verbaut ist ein 6pk1370 riemen.

Die Vorspannung des spanners ist meines Erachtens nicht richtig ausreichend, mit dem 6pk1370 riemen ist das erste Loch am spanner zu sehen,ich habe irgendwo mal gelesen das mindestens das zweite Loch zu sehen sein müsste. Ist das richtig was ich gelesen habe oder nicht. Ist der Riemen zu lang oder ist mein spanner schon zu alt,und die richtige Vorspannung nicht mehr erreicht. Habe noch einen 6pk1368 zuhause liegen aber bevor ich diesen verbauen wollte ich gerne wissen ob ich irgendwie den spanner vorher testen kann, ob der noch richtig arbeitet.

Danke im voraus