

technische Frage

R53

Riemenspanner macht Geräusche

Beitrag von „Balu“ vom 16.4.2022, 09:38

Ich denke kaum das es was mit den Maßen zu tun hat.

Doch das hat schon seine Richtigkeit mit dem einen Loch. In das zweite kommt nämlich eine Arretierung um das Ding im Entspannten Zustand zu halten. Wenn du das sehen könntest würdest du den Riemen nie im Leben drauf bekommen.

Ich würde einfach mal auf einen verschlissenen Riemen oder durchgelutschte Lager in Umspannrolle oder Spanner vermuten