

technisches Problem

R53

Keilriemen auf einmal zu kurz??

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 17.4.2022, 10:42

meinst du den keilrippenriemen?

Spanner entspannt?

Wenn ja, wohl reihenfolge falsch