

Frage

R52

Nebelscheinwerfer Relais Unterbrechung 55VRA - wo ist der Stecker X4010?

Beitrag von „Cossi2000“ vom 18.4.2022, 18:20

Der Stecker ist aufgetaucht und ist von Unten am Sicherungskasten im Motorraum gesteckt. Aber leider hab ich den Zonk gezogen und das Kabel im Kabelbaum hat wohl tatsächlich eine Unterbrechung. Deshalb mühsam die Leitung vom Steuergerät zum Sicherungskasten neu verlegt und angeschlossen. Nun hab ich wieder funktionierende Nebelscheinwerfer 🤓👍

Vielleicht hat jemand mal ein ähnliches Problem.