

**technisches Problem**

**R53**

# **ruckeln beim Beschleunigen/ nach dem Start schwankende Drehzahl und kein Gasannahme mehr**

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 21.4.2022, 13:32**

Kerzen geprüft?

Kabel und Spule sind da auch nette Verdachtsfälle.