

**technisches Problem**

**R53**

# **ruckeln beim Beschleunigen/ nach dem Start schwankende Drehzahl und kein Gasannahme mehr**

**Beitrag von „LindeS01“ vom 21.4.2022, 13:37**

Moin,

Kerzen, Kabel und Spule sind neu.

Der Kraftstofffilter ist auch neu. 🤔