

**technisches Problem**

**R53**

**Xenon**

**Scheinwerfer**

**Licht**

## **funktioniert nicht**

**Beitrag von „Molo456“ vom 24.4.2022, 21:54**

Ja komplette Scheinwerfer-Einheit inkl. Zündgerät, Steuergerät. Also am Scheinwerfer kann es theoretisch nicht liegen.