

technisches Problem

R53

Nach kompressor/pulley Tausch funken wieso?

Beitrag von „Mini S“ vom 20.6.2022, 19:02

Hi, ich habe eine Werkstatt die mir den ausgebaut hat weil er defekt war...eine andere die mir das pulley getauscht hat und die erste Werkstatt hat ihn wieder eingebaut und jetzt funkt es zwischen kompressorgehäuse und riemenscheibe.

(Kompressor gekauft mit 81tkm, pulley wurde vom alten übernommen)

Was kann das sein haben die die riemenscheibe (pulley) nicht weit genug aufgeschoben?

Gruß