

technisches Problem

R53

Nach kompressor/pulley Tausch funken wieso?

Beitrag von „Sascha“ vom 21.6.2022, 07:30

Servus!

Ha! War heute Morgen um 0:30Uhr doch etwas spät und diesen wichtigen Punkt hatte ich wohl überlesen oder auch ausgeblendet, weil man das einfach nicht macht! (altes Pulley erneut verwenden)

[tw21](#) Das könnte es sein!

Altes Pulley wieder runter und nen KAVS (2 teilig) aufziehen dann sollte es FUNKtionieren.

Sascha