

technische Frage

R53

Spannungsabfall nach Zuschalten der Klimaanlage

Beitrag von „baumschubser171“ vom 19.7.2022, 20:33

13,0 bis MAXIMAL 14,4

Bei Dir --> entweder Batterie oder Lima(-regler).

Bleieimer messen lassen. Wichtig, muss eine Werkstatt mit ordentlichem Testgerät machen. Geht erstmal einfacher als die Lima messen.

Wenn die Zelle in Ordnung ist, Lima messen. Bei Dir schätze ich aber, wird es wohl den Regler dahingerafft haben. Hört sich stark nach verbrauchten Kohlen an.