

technische Frage

R53

## Von innen hört man den Motor mehr als sonst

Beitrag von „Mini1200“ vom 31.7.2022, 17:53

Guten Tag,

Nach einem Austausch der Simringe der vorderen Trapeze erweist er sich als lauter als zuvor.

Der Motor macht ein ganz normales Geräusch. Seitdem draußen hat sich nichts geändert.

Aber von den Vordersitzen aus und vor allem vom Fahrersitz aus hört man den Motor deutlich mehr (vor allem ab 2000 U/min) als vorher.

**Es gibt keine seltsamen Geräusche, sondern einfach nur mehr Lärm!**

Ich habe nachgesehen, dass unter der vorderen Motorhaube die geräuschkämmende Verkleidung angebracht ist.

Fehlt irgendwo eine Schutzhaube? Laut der Werkstatt gibt es keine an dem Mini.

Ich habe viel Zeit damit verbracht, ein Foto von der Unterseite eines 2005er Cooper S zu suchen, ohne Erfolg, um einen Vergleich zu haben.

Ich bin zu neu im Forum, um ein Foto einzustellen. Hat jemand eins?

Vielen Dank im Voraus! Entschuldigung, deutsch ist nicht meine Muttersprache

Gruss