

technische Frage

R53

## Von innen hört man den Motor mehr als sonst

**Beitrag von „Littletitus“ vom 1.8.2022, 05:53**

Um die Lenkung bzw. das Kreuzgelenk ist eine gummitülle, die diese durch das Bodenblech führt und auch eben abschirmt... diese rutscht gern mal raus wenn man ihm Bereich der Lenkung arbeitet! Von innen einfach ma mit einer Taschenlampe der lenksäule folgen und kucken ob der Gummi nicht einfach nur aus der Nut gerutscht ist!

Greetz