

technische Frage

R53

## Nockenwelle dbilas

**Beitrag von „Littletitus“ vom 8.8.2022, 09:41**

Hab den Motor damals auch in eBay Kleinanzeigen gesehen...

Hast du das Problem identifizieren können warum er keinen Öldruck hatte?

das mit der nocke war mir ehrlich gesagt ziemlich suspekt, nahezu alle Sportnocken haben längere Zeiten mit mehr hub, sprich es muss eher Material drauf auf die nocken als runter... wie man daher aus einer originalen eine Sportwelle durch materialabtrag erstellen kann ist mir schleierhaft... die Jungs von dbilas sind aber top was email und Kundenservice angeht! Schreib denen einfach eine email mit paar Bilder / Bezeichnungen auf der Welle und die geben dir sicherlich Infos dazu!

Greetz