

technisches Problem

R53

HK + NAVI (GPS) + AUX Eingang ?

Beitrag von „Mini1200“ vom 21.8.2022, 21:02

Hallo,

Mein Mini ist standardmäßig mit einem HK und einem Navigationssystem ausgestattet.

Ich habe ein Bluetooth-Modul hinzugefügt.

BT, Radio und CD sind in Ordnung, aber ich habe die Sprache des GPS verloren.

Was kann ich tun? Welche Lösung (natürlich mit BT)?

Danke