

Frage

R53

## Scheinwerfer Probleme

**Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 12.11.2022, 20:31**

also ich verstehe es aufgrund von steuergerät als xenon.

das wird wohl nicht einfach das zu finden. ich könnte mir vorstellen, dass hier ein feuchtigkeitsproblem oder die temperatur was damit zu tun hat und der can bus