

Frage

R53

## Software-Anpassung nach Pulley-Umbau

**Beitrag von „Wolfi74“ vom 19.11.2022, 10:20**

Hab bei meinem Mini das 56.6 pully, Kerzen und 380cc Düsen verbaut.

Hab laut Ladedruck Anzeige 1bar.

Hab dann spürbar mehr Leistung gehabt.

Bin dann sofort zum Software Tuner gefahren und das ganze abstimmen lassen und merk eigentlich nur das er ab 2000 bis 4000 Touren etwas besser zieht. Hab mir mehr erwartet oder geht's nur darum das man mit der Abstimmung auf der sicheren Seite ist was Sprit enge usw betrifft?