

**technisches Problem**

**R53**

## **erhöhte Leerlaufdrehzahl ->> glühender Krümmer/Kat -> Fehlerspeicher leer**

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 22.11.2022, 13:15**

Lambdawerte geprüft...?

Das letzte Auto, bei dem ich sowas hatte, war ein Golf GTI 16V - der hatte nen Ventil verloren...