

**technisches Problem**

**R53**

## **erhöhte Leerlaufdrehzahl ->> glühender Krümmer/Kat -> Fehlerspeicher leer**

**Beitrag von „Dirk“ vom 22.11.2022, 13:26**

Auto hat mit exzellenten Werten die AU bestanden....hatte ich vergessen zu erwähnen....

Aber mit verlorenem Ventil fährt er ja auch nicht mehr schön, dürfte komische Geräusche gemacht haben. 😊

Auto läuft aber ansonsten "relativ" unauffällig.