

**technisches Problem**

**R53**

## **Mini ruckelt bei 180 kurz und beschleunigt nicht weiter**

**Beitrag von „Fmx99“ vom 27.12.2022, 15:29**

Hallo zusammen, mein Mini r53 Works ruckelt kurz bei 180kmh und beschleunigt dann nicht mehr weiter. Beim Auslesen zeigt er einen Fehler vom

### **Saugrohrdruckfühler**

Signal wäre zu hoch. Kennt jemand diesen Fehler? Liegt es wirklich am Sensor?

Grüße Steffen