

technisches Problem

R53

Mini ruckelt bei 180 kurz und beschleunigt nicht weiter

Beitrag von „Fmx99“ vom 27.12.2022, 15:29

Hallo zusammen, mein Mini r53 Works ruckelt kurz bei 180kmh und beschleunigt dann nicht mehr weiter. Beim Auslesen zeigt er einen Fehler vom

Saugrohrdruckfühler

Signal wäre zu hoch. Kennt jemand diesen Fehler? Liegt es wirklich am Sensor?

Grüße Steffen