

# Mini ruckelt bei 180 kurz und beschleunigt nicht weiter

Beitrag von „baumschubser171“ vom 27.12.2022, 16:37

Ganz ehrlich, das Ding gibt es ab 35 Kopeken. Da würde ich nicht lange überlegen oder rumfragen, sondern das Teil einfach tauschen und fertig ist die Laube...

Fehler vom Saugrohrdruckfühler kennen hier viele zur Genüge. Das ist nichts spezielles oder aussergewöhnliches.

Die Dinger gehen eben irgendwann mal kaputt und das wars dann.

Ach und übrigens...

## [Zitat von Fmx99](#)

Beim Auslesen zeigt er einen Fehler vom

Saugrohrdruckfühler

WELCHEN Fehler genau hat der Tester denn angezeigt? Es gibt mehr als einen, die mit dem fraglichen Teil in Zusammenhang stehen^^