

technisches Problem

R53

Mini ruckelt bei 180 kurz und beschleunigt nicht weiter

Beitrag von „tw21“ vom 27.12.2022, 20:08

Naja,

es wäre schon naheliegend den Saugrohrdruckfühler mal zu tauschen wenn man sich die Mühe macht den Fehler auszulesen dann dem Auslesegerät nicht traut.

Würd den mal tauschen weil eh nicht so teuer.

Gruß Günter