

## **R53** Aussentempertursensor zeigt nach Batterie abklemmen Käse an

**Beitrag von „BlueWaterfall100“ vom 7.8.2018, 16:23**

Da meine Servopumpe seit gestern dauerhaft läuft, egal ob Zündung an oder aus, klemme ich zweimal täglich meine Batterie ab sobald ich zuhause oder auf der Arbeit bin. Nach dem Anklemmen wird im Display ein völlig falscher Wert angezeigt. Heute morgen waren es um Null °C und heute nachmittag -17°. Erst wenn gefahren wird zählt er langsam hoch bis zur tatsächlichen Aussentemperatur. Einige Minuten im Stand bei laufendem Motor änderte sich der Wert nicht. Während der Wert niedrig ist, kühlt auch die Klimaautomatik zu wenig. Erst wenn der Wert sich ziemlich an die tatsächliche Temperatur angenähert hat erhöht sich die Gebläsestufe wie gewohnt wenn das Kackfass in der Sonne geparkt ist und richtig heiß innen ist. Mir kommt es vor wie ein Offset, aber es könnte auch ein defekter Sensor sein.

Hatte dass schon mal jemand?

Hat einer Lust seine Batterie mal abzuklemmen und erst morgen früh wieder anzuklemmen? Dabei müsst ihr nur die Heckklappe offenlassen, denn die hat nur einen Microschalter und geht ohne Batterie nicht mehr auf.

Ausser der Uhrzeit müsst ihr normalerweise auch nichts weiter anlernen...