

Frage

R50

Kerze rausgeflogen 1,6er R50

Beitrag von „Jef“ vom 28.12.2022, 17:48

Sorry wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe... aber das das neue Gewinde größer sein muss für ein Helicoil oder so was in der Art ist doch klar, daher auch die frage nach der korrekten Größe und erprobtem Werkzeug ... LG Jens