

Frage

R53

## Benötige Beratung zum Kauf und Einbau von neuen Xenon Leuchtmitteln (XENARC COOL BLUE INTENSE D2S)

Beitrag von „baumschubser171“ vom 19.1.2023, 14:18

Ich hab die drin:

[https://www.osram.de/ecat/XENARC%20NIGHT%20BREAKER%20LASER-Xenon-Scheinwerferlampen-LKW-Beleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01\\_3043393/ZMP\\_4057843/](https://www.osram.de/ecat/XENARC%20NIGHT%20BREAKER%20LASER-Xenon-Scheinwerferlampen-LKW-Beleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_3043393/ZMP_4057843/)

Sehr weiß, weniger Blaustich. Blau ist mir auch egal - ich wollte maximale Lichtausbeute.

Wenn Du es selbst machst, pass auf die Position der Zündgeräte auf. Das Wiedereinsetzen hat mich beim ersten Mal fast eine Stunde an einem Gerät gekostet - bis ich gesehen habe, dass der olle Arretierungsring im Gerät sich verschoben hat.