

technisches Problem

R53

EML Leuchte , Reifendruck Leuchte , ASC Leuchte an

Beitrag von „Devoss“ vom 5.2.2023, 18:52

Ich denke das ABS Signal hat damit erst mal nichts mit dem Notlauf zu tun,da kann ja ein Radsensor kaputt sein ,so sieht es jedenfalls aus.