

technisches Problem

R53

Kühlwasserverlust ursache nicht zu finden?

Beitrag von „mr53“ vom 21.2.2023, 21:42

[Zitat von baumschubser171](#)

Kühlwassernehälter tauschen. Die reißen gerne, wenn die in die Wechseljahre kommen.

Danke dir, das wird jetzt die erste Maßnahme sein.