

technisches Problem

R53

Mini springt nicht an

Beitrag von „D30R0113R“ vom 6.3.2023, 21:10

Erledigt! Massekabel zum Motor war am Kabelschuh gebrochen.