

Frage

R53

Schroth 3-Punkt Gurt Befestigung

Beitrag von „realdag“ vom 9.3.2023, 15:30

Punkt C hinten könnte zu hoch sein. Der Gurt darf nicht nach oben verlaufen. Ich hatte damals die äußeren Punkte also E genommen, weil die Gurte dann weniger seitlich schräg verlaufen.