

Frage

R53

Befestigung Hitzeschutzblech

Beitrag von „SteRes“ vom 1.6.2023, 08:45

Die sind bei mir auch abgerostet, es sind leider keine Durchgangsschrauben, sondern nur dieses Gewinde wo die Plastikmutter drauf kommen