

Frage

R53

## Befestigung Hitzeschutzblech

**Beitrag von „SteRes“ vom 1.6.2023, 08:45**

Die sind bei mir auch abgerostet, es sind leider keine Durchgangsschrauben, sondern nur dieses Gewinde wo die Plastikmutter drauf kommen