

Frage

R53

Cooper "S" R53 Cabrio BJ2006 -

Harman/Kardon Verstärker Demontage

Beitrag von „mcbo“ vom 18.6.2023, 18:49

Hallo,

ich bin neu und habe mir letzte Woche einen Cooper S R53 Cabrio mit HK System gekauft.

Er hat das typische HK Stumm Problem 🤔

Ich suche mir gerade den Wolf, wo der verstärker verbaut ist.

Ich hatte soeben beide hinteren Verkleidungen links (wo die Hydraulikpumpe sitzt) und rechts offen.

Auf beiden Seiten nichts gefunden. 🤔

Sitzt der Verstärker eventuell im Bereich der hinteren Sitze, wo die hinteren Lautsprecher sind?

Gruß

Marcel