

**technisches Problem**

**R53**

## **Leistungseinbruch Cooper S**

**Beitrag von „Doc Savage“ vom 14.7.2023, 21:59**

Kontrolliere mal die Zündspule. Hört sich sehr verdächtig danach an.. Zumindest wenn ein Stottern auftritt.. Kostet zum Glück nicht viel und ist sehr schnell getauscht. Am besten gleich noch neue Kabel dazu.