

technisches Problem

R53

# Fenster auf Fahrerseite bewegt sich nicht mehr

Beitrag von „Sturmflamme“ vom 14.8.2023, 17:44

[Zitat von Littletitus](#)

Hau mal kräftig von innen auf die Türverkleidung oberhalb des großen Lautsprechers und Probier dann nochmal ob er öffnet...

Ziemlich bekanntes problem...

Habe ich einige Male gemacht, leider ohne Erfolg.

Das Klacken kommt ungefähr aus der Richtung des rechten Downtubes, eher dahinter.