

**technisches Problem**

**R50**

## **Mini Cooper R50 fünfter Gang lässt sich nicht einlegen**

**Beitrag von „Valentin040“ vom 19.8.2023, 16:39**

Moin,

bei meinem Mini Cooper R50 mit 5 Gang Getriebe lässt sich der fünfte Gang nicht mehr einlegen. Es fühlt sich an, als würde etwas das vollständige Einlegen des Ganges blockieren. Alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei. Eine Werkstatt hat bereits das Getriebeöl gewechselt und das Seil aus- und wieder eingehängt. Ohne Erfolg. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat einen Tipp?

Beste Grüße,

Valentin