

technisches Problem

R50

Mini Cooper R50 fünfter Gang lässt sich nicht einlegen

Beitrag von „MTB“ vom 21.8.2023, 09:16

Hallo,

Facelift oder vorfacelift?

die älteren Modelle bis 2004 hatten Midland Getriebe, da ging ständig irgendwas kaputt. muss man leider so sagen.

Danach gab es Getrag, die sind etwas besser aber auch längt nicht der weißheit letzter Schluss.

Kann man von weitem auch schlecht sagen, wenn die Seile nicht blockiert sind (was sie eigentlich nicht sein können wenn die anderen Gänge rein gehen) bleibt eigentlich nur im Getriebe entweder ein Problem mit der Gangwahlmechanik, oder die Synchronisation bzw Schaltverzahnung vom 5. Gang