

technisches Problem

R53

Motor springt nach Revision nicht an - keine Einspritzung

Beitrag von „Littletitus“ vom 1.9.2023, 11:03

Hast du einen Eintrag in der Wegfahrsperre? Es wird in der Wegfahrsperre ein sogenannter „Rolling Code“ verwendet, sprich Wechselcode, mit Inpa kannst du diesen unter Funktionen Motorsteuergerät wieder auf Anfang setzen, NICHT neu anlernen (also das geht nicht, da dein Motorsteuergerät nur einmalig einen Code speichern kann...)

Normalerweise setzt er dir hier aber auch einen Fehler mit „falsche ISN“ oder ähnliches als Fehlerspeichereintrag!

Ansonsten kannst du mal checken ob du einen Zündfunken hast, falls es ein Problem der EWS ist, unterbricht diese sowohl Einspritzung als auch Funken! Hast du einen Funken, Check mal mit einer 5W Birne und 2 Kabeln ob die Einspritzventile angetaktet werden oder ob hier bereits auch nix passiert!

Greetz