

technisches Problem

R53

Motor springt nach Revision nicht an - keine Einspritzung

Beitrag von „GerdF“ vom 1.9.2023, 12:18

Danke für Deinen Tipp! Wie beschrieben habe ich einen Zündfunken, weswegen ich die Wegfahrsperre nicht unbedingt als Ursache vermute.

Ich habe auch keinen Eintrag hierzu...

Kann es mangelnder Benzindruck sein? Ich traue, insbesondere dem Unterdruckschlauch des Druckreglers, nicht so recht über den Weg...

Benzin kommt ja grundsätzlich oben an der Entlüftung an...

Zitat

Check mal mit einer 5w Birne und 2 Kabeln ob die Einspritzventile angetaktet werden over ob hier bereits auch nix passiert!

Mach ich!