

Restaurierung R53 Teile sind unklar.

Beitrag von „Dangerdonkey“ vom 12.9.2023, 12:42

Hallo,

ich habe mal eine paar Fragen.

Mein neuer Mini R53 hat in den Papieren ein Workskit auf 210 PS eingetragen. Das sieht im Motorraum auch danach aus.

Jetzt habe ich aber mal den Keilrippenriemen angeschaut, weil die Steuerkette getauscht werden muß. Die Länge stimmt gar nicht.

Eingebaut ist 6PK 1388. Laut Leebmann24 sollte aber 6PK 1374 da drinne sein. Eine Erklärung wäre, da bei BMW, warum auch immer das Works Kit nicht zur Fahrgestellnummer auftaucht, hat der Vorbesitzer oder die Werkstatt nach BMW Teilesystem eingebaut, aber falsch.

Frage woran erkenne ich zb. am Pulley das es ein Works ist und den 6PK1374 benötigt?

Nächste Frage zum Fahrwerk. Im Datensatz von BMW steht der SA Code S228 also Sportliche Fahrwerksabstimmung Plus drinne. Die Dämpfer hinten sind aber Seriendämpfer

W11 - OE 33526768158.

Was ist den der Unterschied beim S228 Sportliche Fahrwerksabstimmung Plus ?

Vielen Dank

Stefan