

technische Frage

## Restaurierung R53 Teile sind unklar.

Beitrag von „baumschubser171“ vom 12.9.2023, 12:51

Punkt 1:

Durchmesser Kompressorrad messen.

Punkt 2:

Bei der 228 sind "nur" die Stabis dicker, der Rest ist Serie.