

**technisches Problem**

**R53**

# **Servo fällt 15 Minuten nach Kaltstart aus**

**Beitrag von „Msth“ vom 14.9.2023, 09:39**

Mein Kackfass stellt mich mal wieder vor ne Denksportaufgabe.

Die Servo fällt inzwischen regelmäßig ca. 15 bis 20 Minuten nach Kaltstart aus.

Wenn ich neu Starte geht sie ein paar Sekunden, dann ist wieder Oberarmtraining angesagt.

Ich dachte zuerst an ein Spannungs oder Überhitzungsproblem und hatte den Lüfter /Batterie im Verdacht.

Batterie ist neu und hat 12V ohne LiMa, mit 14,4V.

Die Lima ist auch vor einem Jahr neu gemacht worden.

Der Servo-Lüfter läuft, wenn ich ihn an 12V hänge.

Kühler und das Relais vom Kühlerlüfter ist auch nur ein Jahr alt.

Ich meine mich zu erinnern, daß der Servolüfter anspringt, wenn der Kühlerlüfter auf Stufe 1 oder 2 läuft. Könnte das Kühlerlüfter-Relais einen Schuss haben? Wassertemperatur ist aber lt. Anzeige ok.

Was könnte den Ausfall noch alles verursachen? Ich will nicht blindlings das Teile-tauschen anfangen. 🤔

Bin für jeden Tip dankbar.

Grüße Moritz