

technisches Problem

R53

# ABS/DSC Steuergerät meldet sich nicht

**Beitrag von „GerdF“ vom 15.10.2023, 16:29**

Ich hoffe, dass dies nun das letzte Problem ist, welches mich daran hindert, nach fast zwei Jahren

Generalrenovierung, zur HU zu fahren:

INPA /ISTA bekommen kein Kontakt zum ABS/DSC-Steuergerät.

Die Warnlampen sind entsprechend an, einschließlich RDK.

Sicherungen ABS sind ok, Stecker am Steuergerät mit Kontaktspray behandelt.

Massepunkte vor den vorderen Radhäusern behandelt

(hat bei meinem R50 ein fast identisches Problem behoben...)

Habt Ihr eine tragende Idee, bevor ich den Block ausbaue und einschicke???

Danke für Hilfe im Voraus!