

technisches Problem

R53

ABS/DSC Steuergerät meldet sich nicht

Beitrag von „Littletitus“ vom 16.10.2023, 06:20

Guten Morgen!

Kommst du in die restlichen Steuergeräte rein? Also zb Motor und Kombi? Oder ist Die komplette Diagnose tot?

Hast du entsprechende Messtechnik da um ein paar Leitungen zu prüfen? Also ein Multimeter od oszi? Steuergerät selbst ist es in den wenigsten Fällen...

Greetz