

technisches Problem

R52

Tankanzeige ohne funktion

Beitrag von „Dimon“ vom 29.10.2023, 07:42

Moin erstmal, ich bin mir nicht 100% sicher aber ich meine in der Einheit sind beide verbaut damit das System sich prüfen kann. Du kannst also nur beide tauschen. Man hat also nicht 2 Einzelne Geber, sondern eine Einheit wo intern ein 2 Geber ist.

Aber wie gesagt bin mir nicht 100% sicher