

technische Frage

R53

Unruhiger Motorlauf

Beitrag von „Littletitus“ vom 29.10.2023, 19:42

Klingt etwas nach einer undichtigkeit in der Ansaugung... am einfachsten mal mit Rauch abdrücken!