

Frage

R50

Leckage Öl Motor Getriebe

Beitrag von „Balu“ vom 31.10.2023, 01:04

Zylinderkopfdeckel, Ölwanndichtung, KW-Sensor (vorne am Motor), KW-Simmering getriebeseitig (sehr ekelhaft zu tauschen), servolenkung (separater Ölkreislauf, ist/war aber auch bei jedem mini schonmal undicht gewesen) Wärmetauscher öl (hinterm Motor Beifahrerseite) und ölfiltergehäuse wären jetzt so die Stellen die schon das ein oder andere Mal genannt wurden.

Das steht hier aber auch irgendwo schon mehrfach, komisch das deine Suche nichts ergeben hat.