

Gleichlaufgelenk linke Seite

Beitrag von „MiniVV1212“ vom 14.11.2023, 17:55

Hallo zusammen,

bei meinem Mini R50, Bj. 2002 Automatik ist anscheinend das Antriebsgelenk der linken Antriebswelle defekt. Es macht Geräusche. Für den Ausbau muss die Welle wohl aus dem Getriebe gezogen werden, oder? Dafür muss davor das Getriebeöl abgelassen werden. Vor diesen Sachen habe ich ein wenig Angst. Da es ein Automatik ist, weiß ich nicht genau, ob ich mir das zutrauen kann. Automatik ist ja immer so eine Sache. Oder gibt es eine Möglichkeit, das Gelenk zu tauschen, ohne die Welle auszubauen?

Würde mich sehr über Infos freuen.

Danke.

Gruß