

technisches Problem

R50

Antriebswelle

bzw

Gleichlaufgelenk linke Seite

Beitrag von „tw21“ vom 15.11.2023, 05:04

Du kannst die Innere Manschette lösen und die Welle aus dem Gelenk raus ziehn. Der Getriebezapfen bleibt dann drin.

Ist vielleicht beim Einbau etwas fummelig die Schelle da wieder drauf zu bekommen.

Günter