

technisches Problem

R53

Mini R53 Cooper S DTC SE19

Verbindung zu Motorsteuergerät Kommunikation gestört

Beitrag von „Dario.Jugo“ vom 20.12.2023, 16:37

Hallo,

Seit paar Tagen leuchtet meine Traktionskontrollen Lampe, ich habe gedacht wird wohl ein Raddrehzahlsensor hin sein. Ist leider nicht der Fall. Im Felcherspeicher steht Fehlercode: DTC SE19 Verbindung zum Motorsteuergerät Kommunikation gestört (CAN Bus Fehler). Hatte das jemand in dieser Art kann mir einer einen Tipp geben oder hatte es schon mal jemand?

Danke